

**SPROSTOWANIA****Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/92/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w jedno- lub trzykołowych pojazdach silnikowych**

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311 z dnia 14 grudnia 1993 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 119)

Strona 155, załącznik IV, pkt 6.1.10:

*zamiast:* „6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny.”,

*powinno być:* „6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy.”.

Strona 168, załącznik V, pkt 6.1.10:

*zamiast:* „6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny.”,

*powinno być:* „6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy.”.

Strona 170, załącznik V, pkt 6.3.10:

*zamiast:* „6.3.10. Wskaźnik kontrolny działania: opcjonalny.”,

*powinno być:* „6.3.10. Wskaźnik kontrolny działania: obowiązkowy.”.

Strona 181, załącznik VI, pkt 6.1.10:

*zamiast:* „6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: opcjonalny.”,

*powinno być:* „6.1.10. Wskaźnik włączenia świateł: obowiązkowy.”.

Strona 183, załącznik VI, pkt 6.3.10:

*zamiast:* „6.3.10. Wskaźnik kontrolny działania: opcjonalny.”,

*powinno być:* „6.3.10. Wskaźnik kontrolny działania: obowiązkowy.”.

---